

ZAL. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widok elewacji południowej.



Fot. 2. Widok elewacji zachodniej.



Fot. 3. Widok elewacji północnej.



Fot. 4. Widok elewacji wschodniej.



Fot. 5. Widok wejścia głównego.



Fot. 6, 7. Widok pozostałości po fundamentach po stronie elewacji zachodniej.





Fot. 8. Widok dachu.



Fot. 9, 10. Widoczne zastoiska wody.



Fot. 11, 12. Zabezpieczenia rur spustowych przed liśćmi powypadały i nie spełniają swojej funkcji.



Fot. 13, 14. Widok wnętrza hali.



Fot. 15. Węzeł podporowy ramy głównej.



Fot. 16. Węzeł środkowy (kalenicowy) ramy głównej.





Fot. 17. Połączenie belki podsownicowej z dźwigarem.



Fot. 18. Detal połączenia montażowego belki podsownicowej.



Fot. 19. Oparcie płatwi zimnogiętej Z na dźwigarze.



Fot. 20. Widoczna korozja płatwi oraz wykroplenia wody na styku z blachą.



Fot. 21, 22. Odkrywka fundamentu nr 1 (osie A-2).



Fot. 23, 24, 25. Odkrywka fundamentu nr 2 (osie E-9).



