

7. Zakres niezgodności z przepisami

7.1. Wykaz niezgodności z przepisami techniczno – budowlanymi i przeciwpożarowymi

1. Brak wymaganej, określanej w sposób tradycyjny, odporności ogniowej stalowej konstrukcji budynku – stalowe belki konstrukcji stropu nie zabezpieczone z powodu braku dostępu.
2. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego na granicy analizowanego budynku i hali nie spełnia wymagań w zakresie wymaganego w tym przypadku wykonania wysunięcia jej na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub wykonania na całej wysokości ściany zewnętrznej pionowych pasów z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.